

РЕКОНСТРУКЦИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ


Omarov N.N.



АДРЕС УЧАСТКА :


Казахстан, обл. Южно-
Казахстанская г.Шымкент,
ул. Шаймерденова 13,

кад.номер:
19-309-009-271



ЗДАНИЕ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ

Здание после пожара непригодно к дальнейшей эксплуатации: более половины жилых помещений и основных несущих конструкций здания (стен, фундаментов) отнесены к категории аварийных и представляют опасность для жизни.














An aerial photograph of a city street. On the left is a tall, multi-story residential building with a light-colored facade and many windows. In the center, a building is in a state of complete destruction, with only its skeletal frame and some debris visible. To the right of the destroyed building is a large, flat, grey roof area. Further right is another building with a dark roof and some equipment on it. The street has some parked cars and a few trees without leaves.

**Сгоревшее здание
муз.школы**

**Активное здание
ГККП "Детская школа
искусств"**






Активное здание
ГККП "Детская школа
искусств"

An aerial photograph of a city street. On the left is a multi-story residential building with a light-colored facade and many windows. In the center, a blue rectangular box highlights a building that has been severely damaged or destroyed, showing its internal structure and debris. To the right of the destroyed building is a large, modern building with a flat, grey roof and a checkered pattern on its facade. The street is paved and has several cars parked along the sides. There are some trees and bushes in the foreground and background.

Сгоревшее здание
муз.школы


Проектной
документацией
предусмотрено
полное
воссоздание
здания








Школа музыки


Коммерческая часть











Коммерческая
часть здания

Летнее кафе

Школа музыки

